



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCAJAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACAJ IV
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0045-43	FECHA:	15/11/2024




Foto 1: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA




Foto 2: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS




Foto 3: MODULO 1: SUSTITUCION DE ACCSESORIOS DE SANITARIOS



Foto 4: MODULO 1: REPARACION DE PISO EN SANITARIOS



Foto 5: MODULO 1: REPARACION DE PLANCHA DE CONCRETO



Foto 6: MODULO 1: PINTURA GENERAL EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Perezchach

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

