



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACAJ IV
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0045-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



Foto 2: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS



Foto 3: MODULO 1: SUSTITUCION DE ACCSESORIOS DE SANITARIOS



Foto 4: MODULO 1: REPARACION DE PISO EN SANITARIOS






Foto 5: MODULO 1: REPARACION DE PLANCHA DE CONCRETO



Foto 6: MODULO 1: PINTURA GENERAL EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Maria Perez chach</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OBR</p> 	<p></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--