

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRES SAJCABAJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0564-43	FECHA:	6/11/2024



Foto1: Modulo 1: Mantenimiento de estructura de metal del techo y sustitucion de lamina en mal estado.



Foto 2: Modulo 1: Mantenimiento y Sustitucion de toda la red electrica de todo el modulo.



Foto 4: Mantenimiento de lijado, pintado y cambio de Chapas de todas las puertas del modulo 1



Foto 5: Pintura exterior en modulo 1, cocina y galera



INSTALACION DE AZULEJO EN BAÑOS

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

