



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIXPACH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0567-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



Foto 2: MODULO 1:SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS








Foto 3: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--