



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIXPACH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0567-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



Foto 2: MODULO 1:SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS







Foto 3: MODULO 1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

