



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL AGOSTADERO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-14-0568-43 | FECHA: | 13/09/2024 |



Foto1: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



Foto 2: MODULO 1:SUTITUCION DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: MODULO 1: CAMBIO DE LAMPARAS Y REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 4: MODULO 1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 6: MODULO 2: SUSTITUCION DE LÁMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OPF |  |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|---|---|---|---|



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL AGOSTADERO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-14-0568-43 | FECHA: | 13/09/2024 |



Foto 7: MODULO 2: SUTITUCION DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 8: MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 9: MODULO 2: CAMBIO DE LAMPARAS Y REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 10: MODULO 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 11: MODULO 3: SUSTITUCION DE LÁMINA



Foto 12: MODULO 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL AGOSTADERO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-14-0568-43 | FECHA: | 13/09/2024 |





Foto 13: MODULO 3:SUTITUCION DE INODOROS



Foto 14: MODULO 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS



Foto 15: MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amor Ortiz

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

