



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGOSTADERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0568-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA



Foto 2: MODULO 1: SUSTITUCION DE SOPORTE DE MADERA POR METAL




Foto 3: MODULO 1: CAMBIO DE LAMPARAS Y REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 4: MODULO 1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES







Foto 5: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 6: MODULO 2: SUSTITUCION DE LÁMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCAJAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGOSTADERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0568-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: MODULO 2: SUTITUCION DE SOPORTE DE MADERA POR METAL




Foto 8: MODULO 2: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 9: MODULO 2: CAMBIO DE LAMPARAS Y REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 10: MODULO 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 11: MODULO 3: SUSTITUCION DE LÁMINA



Foto 12: MODULO 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGOSTADERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0568-43	FECHA:	15/11/2024




Foto 13: MODULO 3:SUTITUCION DE INODOROS



Foto 14: MODULO 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS








Foto 15: MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

