



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEJUYUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0575-43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE 2024



Foto 1: Módulo 1: Sustitución de Lámina



Foto 2: Módulo 1: Sustitución de vidrios



Foto 3: Módulo 2: sustitución de Lámina



Foto 4: Pintura en paredes exteriores e interiores




Foto 5: Módulo 2: Sustitución de vidrios




Foto 6: Módulo 2: Construcción de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEJUYUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0575-43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE 2024



Foto7: Modulo 3: Sustitución de vidrios



Foto 8: Módulo 3: Construcción de balcones de metal





Foto 9: Módulo 4: sustitución de vidrios



Foto 10: Módulo 4: Construcción de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público