



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LILILLA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0580-43	FECHA:	18/09/2024



Foto1: MODULO 1: SUSTITUCION DE LÁMINA




Foto 2: MODULO 1: SUSTITUCION DE LÁMPARAS



Foto 3: MODULO 1: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 4: MODULO 1: MANTENIMIENTO A PUERTAS Y CAMBIO DE CHAPA





Foto 5: MODULO 1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: MODULO 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  






Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LILILLA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0580-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 7: MODULO 2: SUSTITUCION DE LÁMPARAS



Foto 8: MODULO 2: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 9: MODULO 2: MANTENIMIENTO A PUERTAS



Foto 10: MODULO 2: MANTENIMIENTO DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

