



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCAJABÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LILILLA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0580-43	FECHA:	26/11/2024



Foto1: MODULO 1: SUSTITUCION DE LÁMINA



Foto 2: MODULO 1: SUSTITUCION DE LÁMPARAS



Foto 3: MODULO 1: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 4: MODULO 1: MANTENIMIENTO A PUERTAS Y CAMBIO DE CHAPA



Foto 5: MODULO 1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: MODULO 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>QUICHÉ</b>	MUNICIPIO:	<b>SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>ALDEA LILILLA I</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>14-14-0580-43</b>	FECHA:	<b>26/11/2024</b>




Foto 7: MODULO 2: SUSTITUCION DE LÁMPARAS




Foto 8: MODULO 2: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO




Foto 9: MODULO 2: MANTENIMIENTO A PUERTAS



Foto 10: MODULO 2: MANTENIMIENTO DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

