



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR
Versi

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACHALUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0585-43	FECHA:	



Foto1: MODULO 1: CAMBIO DE LAMINA



Foto 2: MODULO 1: CAMBIO DE ESTRUCTURA SOPORTANTE DE TECHO




Foto 3: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS E INSTALACION ELECTRICA



Foto 4: MODULO 1: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL




Foto 5: MODULO 1 MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y CAMBIO DE CHAPAS




Foto7: MODULO 2: SUSTITUCION DE LAMPARAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1
Versió

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACHALUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0585-43	FECHA:	



Foto 7: MODULO 2: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL





Foto 8: MODULO 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE SANITARIOS



Foto 9. Muro perimetral Mantenimiento a porton de metal



Foto 10: Pintura General: Pintura de muros interiores y exteriores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público