



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>QUICHÉ</b>	MUNICIPIO:	<b>SAN ANDRÉS SAJCAABAJÁ</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>ALDEA CHUSANYAB</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>14-14-0586-43</b>	FECHA:	<b>15/11/2024</b>



Foto1: MODULO 1: SUSTITUCION DE LAMPARAS



Foto 2: MODULO 1: MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y SUSTITUCION DE CHAPA



Foto 4: MODULO 1: SUSTITUCION DE BALCONES



Foto 5: MODULO 1: SUSTITUCION DE VIDRIOS







Foto 6: MODULO 1: SUSTITUCION DE PISO



Foto 7: MODULO 2: MANTENIMIENTO DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>QUICHÉ</b>	MUNICIPIO:	<b>SAN ANDRÉS SAJCAABAJÁ</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>ALDEA CHUSANYAB</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>14-14-0586-43</b>	FECHA:	<b>15/11/2024</b>



Foto 7: MODULO 3: MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 8, MURO PERIMETRAL, REPARACIÓN DE MALLA




Foto 10: PINTURA GENERAL EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público