



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCAABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUSANYAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0586-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: MODULO 1: SUSTITUCION DE LAMPARAS




Foto 2: MODULO 1: MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y SUSTITUCION DE CHAPA



Foto 4: MODULO 1: SUSTITUCION DE BALCONES



Foto 5: MODULO 1: SUSTITUCION DE VIDRIOS




Foto 6: MODULO 1: SUSTITUCION DE PISO



Foto 7: MODULO 2: MANTENIMIENTO DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G. U. I. P. U. I. U.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCAABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUSANYAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0586-43	FECHA:	18/11/2024





Foto 7: MODULO 3: MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 8, MURO PERIMETRAL, REPARACIÓN DE MALLA



Foto 9: PINTURA GENERAL EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---