



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CACULJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0589-43	FECHA:	20/09/2024



Foto1: MODULO 1: SUSTITUCION DE LÁMINA



Foto 2: MODULO 1: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 3: MODULO 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE




Foto 4: MODULO 1: PINTURA EXTERIOR E INTERIOR



Foto 5: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 6: MODULO 2. SUSTITUCION DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dominico Choc
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS SAJCAABAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CACULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0589-43	FECHA:	20/09/2024



Foto7: MODULO 2: PINTURA EXTERIOR E INTERIOR



Foto8: MODULO 3 : PINTURA EXTERIOR E INTERIOR



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Domingo Choch Tacuma
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

