

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANDRES SAJCABAJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-1039-43	FECHA:	4/11/2024



Foto 1: Modulo 1: sustitución de lamina por lamina troquelada y de canal en mal estado por tubo pvc.



Foto 2: Modulo 1: Construcción de muro frontal .




Foto 3: Sustitución de malla perimetral en mal estado en toda la escuela







Foto 4: Fundición de columnas y Sustitución de portón en mal estado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.   Firma y Sello Director Centro Educativo Público  