



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Usulután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Los Regadillos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea los Regadillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0031-43	FECHA:	18 de marzo de 2024



Foto1: Aula No. 1 Cambio de techo, láminas y vigas en mal estado.





Foto 2: Aula No.2 techo en mal estado y vigas de madera.



Foto 3: Aula No. 3 techo y vigas en mal estado.



Foto 4: Aula No. 4 techo y vigas en mal estado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guillermo Soto



Firma y sello del Presidente de la CPFE
Escuela Oficial Rural Mixta



Firma y Sello Director Centro Educativo P...