



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Los Regadillos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea los Regadillos, San Miguel Uspantán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0031-43	FECHA:	14 de Junio de 2024



Foto1: corte de costaneras.



Foto 2: Aula No.2 pintado de estructuras metalicas




Foto 3: Aula No. 3 colocacion de tijeras metalicas




Foto 4: Aula No. 4 colocacion de estructura metalicas



foto 5. colocacion de costaneras para soporte de laminas



foto 6. colocación de lamina del techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guillermo Soto

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

