


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Los Regadillos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Regadillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14- 15-0031-43	FECHA:	24/06/2024



balcones, costaneras y lamina colocada



lamina colocada




costaneras colocadas dentro de las aulas



costaneras de metal colocadas



lamina retminada de colocar




balcones colocados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guillermo Soto

Firma y sello del Presidente de la QPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

