

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Senzontle San Pablo El Baldío	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Senzontle San Pablo El Baldío
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0033-43	FECHA:	18 de marzo de 2024




Sustitución de paredes de madera por block




Sustitución de lamina por lamina troquelada, sustitución de soportes de madera por metal



Sustitución de ventanas y puertas de la cocina



Instalación de canales de captación de aguas pluviales.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

