

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Senzontle San Pablo El Baldío	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Senzontle San Pablo El Baldío
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0033-43	FECHA:	12 de Junio de 2024




Foto N01. Colocación de laminas, canales Puertas y Ventanas




Foto N02. Finaliación de paredes, piso y techo.



Sustitución de ventanas y puertas de la cocina



Instalación de canales de capatación de aguas pluviales.



Durante




Finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OFE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público.

