

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Samutz Sarabinak
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0043-43	FECHA:	17/07/2024



FOTO. 1 Modulo I: Sustrición de puertas



FOTO.2 Modulo I : Sustrición de ventanas de madera por metal mas vidrio



FOTO. 3 Modulo II: Suministro e Instalacion de chapas



FOTO. 4 Modulo II: Suministro e Instalacion de balcones




FOTO. 5 MODULO III Sustrición de puertas de servicio sanitario



FOTO. 6 PINTURA GENERAL: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

