

DECLARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Usulután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea San Pedro Chayla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	San Pedro Chayla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0046-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1. Modulo 1 Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2. Modulo1 Sustitución de estructura de soporte de madera por metal








Foto 3 Modulo 1 Mantenimiento a estructura de ventanas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en el proceso de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

