


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Baldío Bergel Tres
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0058-43	FECHA:	4/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Baldío Bergel Tres
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0058-43	FECHA:	4/07/2024



Foto 7, Depósito de Agua: Sustrucción de tanque de concreto por depósito de agua




Foto 8, Cocina: Levantado de pared (incluye soleras y columnas)



Foto 9, Cocina: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 10, Cocina: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

[Firma manuscrita]

