



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1


ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Tesoro Chiquito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Tesoro Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0066-43	FECHA:	20 de Junio de 2024




MODULO 1. Foto No. 1y 2 Sustitucion de lamina, por lamina troqueladaa luzinc calibre 26 Sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada



MODULO 1. FOTO 2 Apertura y Tallado de Vano y Suministro e inatacion de ventana de metal mas vidrio mas Valcon



MODULO 1. FOTO 3 Sustitucion de ventana de metal mas vidrio con Valcon



MODULO 1. FOTO 4 Sustitucion de puerta de metal



MODULO 1. FOTO 5 Reparacion de piso de torta de Concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>P-ch-x</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	--	--	--