

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUMBRE EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0089-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/03/24



Foto 1: FALTA DE MANTENIMIENTO DE PINTURA INTERIOR EN MODULO DE AULAS



Foto 2: AREAS DEL MODULO, SIN PINTURA.



Foto 3: PINTURA EXTERIOR EN GENERAL, EN MAL ESTADO.




Foto 4: DETERIORO Y PRESENCIA DE OXIDO DE PUERTAS DE METAL DE AULAS.




Foto 5: BODEGA DEL MODULO NO CUENTA CON VENTANA DE VIDRIO, HACIENDO DEL AMBIENTE UN LUGAR OSCURO Y SIN VENTILACION.



Foto 6: LA BODEGA ES EL UNICO AMBIENTE DEL MODULO SIN PISO, EL CUAL SOLICITAN COMPLETARLO.

*Juan Rueda*

Firma y sello del



*Manuel Alejandro Díaz Piedrasanta*  
MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA  
ARQUITECTO  
Colegiado: 6.493

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUMBRE EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0089-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/03/24



Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO DIAZ PIEDRASANTA  
ARQUITECTO  
Colegiado: 6,493