









PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2







REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIERRA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0092-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/24
			
Foto 1: VISITA A ESCUELA REMOZADA		Foto 2: APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL EN ESCUELA	
			
Foto 3: FUNDICION DE TORTA DE CONCRETO EN CORREDOR DE COCINA		Foto 4: INSTALACION DE ESTRUCTURA Y LAMINA EN TECHO DE COCINA	
			
Foto 5: APLICACIÓN DE REPELLO Y PINTURA EXTERIOR		Foto 6: INSTALACION DE CANAL DE AGUA EN TECHO DE MODULO DE AULAS	


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia


MANUEL ALEJANDRO DÍAZ BIEDRAGANTA
ARQUITECTO
Colegiado: 6.493
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIERRA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0092-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/07/24
 <p>Foto 7: FUNDICION DE BASE DE DEPOSITO E INSTALACION DE DEPOSITO DE AGUA</p>		 <p>Foto 8: INSTALACION DE PILA DE CONCRETO</p>	
 <p>Foto 9: TRABAJO DE INSTALACION DE FOSA SEPTICA Y TUBERIA DE AGUA Y DRENAJE PARA SANITARIOS</p>		 <p>Foto 10: INSTALACION DE INODORO Y AZULEJO EN AREA DE SANITARIOS DE ESCUELA</p>	
 <p>Foto 11: EVALUADOR EN REVISION DE TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE ESCUELA</p>		 <p>Foto 12: FOTO DE EVALUADOR CON DIRECTORA DE ESCUELA</p>	

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

MANUEL ALEJANDRO RÍAZ PIEDRASANTA
ARQUITECTO
Colegiado 6,493