






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Quiché	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta			
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Guacamayas			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0094-43			
FECHA:	03 de septiembre 2024			
 <p>Foto 1: Modulo 1, Reparación de pared de block (incluye cimiento, columnas y solera)</p>		 <p>Foto 2: Modulo 1, Reparación de pared de block (incluye cimiento, columnas y solera)</p>		
 <p>Foto 3: Modulo 1, Reparación de pared de block (incluye cimiento, columnas y solera)</p>				
<p>Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a cada hoja se debe agregar un número de hojas.</p>				
 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>		