

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ventana del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0143-43	FECHA:	15 de Julio de 2024




Foto No. 1. Módulo 1 Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de estructura de soporte.




Foto 2. Módulo 1 Reparación de muro de block.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Elias Chaman Chen Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---