



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Duraznal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Duraznal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0196-43	FECHA:	04 de julio de 2024



Foto 1: Área del comedor. Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (área del comedor) y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto No. 2: Área recreativa. Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto No. 3: Patio. Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

