

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO EL DURAZNAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL DURAZNAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0196-43	FECHA:	2/09/2024



Foto 1: Área del comedor. Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (área del comedor) y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: Área del comedor. Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (área del comedor) y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Área recreativa. Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Patio. Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 5






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público