

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Negro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0210-43	FECHA:	2/09/2024



Foto1, módulo 1: Sustitución de piso por cerámico



Foto 2, Modulo 1: Suministros e instalación de puertas de metal







Foto3, Módulo 1: Suministros e instalación de ventanas con balcón



Foto 4, Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---