



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

HOJA 1 DE

Licenciado (a) Marina Bulux Reynoso
Dirección Departamental de Educación de Quiché
Ministerio de Educación
Su Despacho
Estimado(a) Licenciado(a) Marina Bulux Reynoso
Respetuosamente me dirijo a usted, para solicitar que con base en el Acuerdo Ministerial número 1059-2018, por medio del cual se crea el Programa de Apoyo "Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos", se sirva realizar las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes, a efecto sea autorizado el mantenimiento del Edificio Escolar Público, según la información que se detalla a continuación:

CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO A SER ATENDIDO

Table with 4 columns: DEPARTAMENTO, NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO, CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO, NOMBRE DE DIRECTOR, MUNICIPIO, DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO, FECHA, NÚMERO DE TELÉFONO.

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS

Table with 6 columns: No., * RENGLONES DE TRABAJO, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO ESTIMADO, SUBTOTAL Q. Includes a list of 9 work items under 'MÓDULO I' and a total of Q75,000.00.

Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipalidades.

Firma y Sello del Presidente de la OPE. Includes a signature and a circular stamp for 'CASERIO PATERNON No. 3'.

Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público. Includes a signature and a circular stamp for 'ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PATERNON No. 3'.

USO EXCLUSIVO DIDEUC. Revisado por: Coordinador(a) de Infraestructura Escolar DIDEUC and Director(a) Departamental de Educación. Includes signatures and stamps from the Ministry of Education.

*Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencias Corrientes a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Paternon III	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paternon III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0227-43	FECHA:	15 de Julio de 2024






Foto No. 1 MODULO. Sustitución de laminas en mal estado



Reparación de de puertas en mal estado



Colocación de piso ceramico.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR
Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF


ASPECTOS GENERALES:			
DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Paternon III	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paternon III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0227-43		

BOSQUEJO

EORM PATERNON III

118 mts 2 las 2 aulas

Modulo I

 firma y Sello del Presidente de la OPF	 firma y Sello del Director del Centro Educativo Público
---	---

