

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío El Paternon No. 3	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Paternon No. 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0227-43	FECHA:	16 de septiembre de 2024



Foto No. 1, MODULO I Sustitución de laminas en mal estado



Foto No. 3, MODULO I Colocación de piso ceramico.




Foto No. 4, MODULO I Repello de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

