





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío El Paternon No. 3	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Paternon No. 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0227-43	FECHA:	03 de octubre de 2024

 <p>Foto No. 1, MODULO I Sustitución de laminas en mal estado</p>	 <p>Foto No. 2, MODULO I Colocación de piso ceramico.</p>
--	---

 <p>Foto No. 3, MODULO I Repello de paredes</p>	 <p>Foto No. 4 Patio Sustitución de depósito de agua 1000 lt</p>
---	---

 <p>Foto No. 4 Patio Sustitución de accesorios deposito de agua (base de tinaco)</p>	
---	--

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---