

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Macedonia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Macedonia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0246-43	FECHA:	16 de julio de 2024



Foto 1: Área recreativa. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustiñ de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: Cocina y Bodega. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustiñ de estructura de soporte de madera, por metal





Foto 3: Cocina y Bodega. Repello en muro, Sustitución de puertas



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

