

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	<input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE	<input type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Cumbre Vara de Canasto				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0260-43	FECHA:	4/07/2024				




Foto1: Modulo 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto2: Modulo 1: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto3: Modulo 1: Sustitución de puerta de madera, por puerta de metal



Foto 4: Modulo 1 Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 5: Modulo 1: Mantenimiento de balcones a metal



Foto 6: Patio: Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose Antonio Pacheco Tum
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

