



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | | PREVIO <input type="checkbox"/> | DURANTE <input checked="" type="checkbox"/> | POSTERIOR <input type="checkbox"/> |
| DEPARTAMENTO: | Quiché | MUNICIPIO: | San Miguel Uspantán | |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Cumbre Vara de Canasto | |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-15-0260-43 | FECHA: | 25/07/2024 | |

| | |
|---|--|
|  <p>Foto1: Modulo 1: Sustrición de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26</p> |  <p>Foto2: Modulo 1: Sustrición de estructura de soporte de madera, por metal</p> |
|  <p>Foto3: Modulo 1: Sustrición de puerta de madera, por puerta de metal</p> |  <p>Foto 4: Modulo 1 Sustrición de ventanas de madera por metal mas vidrio</p> |
|  <p>Foto 5: Modulo 1: Mantenimiento de balcones a metal</p> |  <p>Foto 6: Patio: Sustrición de depósito de agua</p> |

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
| <p><i>Jose Antonio Pacheco</i> Firma y sello del Presidente de la OPR Caserio Cumbre Vara de Canasto San Miguel Uspantán Quiché</p> | <p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|---|