

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	<input type="checkbox"/>	DURANTE	<input type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Cumbre Vara de Canasto				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0260-43	FECHA:	9/08/2024				



Foto1: Modulo 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto2: Modulo 1: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto3: Modulo 1: Sustitucion de puerta de madera, por puerta de metal



Foto 4: Modulo 1 Sustitucion de ventanas de madera por metal mas vidrio




Foto 5: Modulo 1:Mantenimiento de balcones a metal



Foto 6: Patio: Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose Antonio Pacheco Tum  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

