

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. CALLE Y 6TA. AVENIDA ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0600-42	FECHA:	19 DE MARZO DE 2024




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA EN COCINA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE CHIMENENA DE METAL UNIDAD




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS




FOTO 4: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN ESTUFA




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO




FOTO 6: INSTALACIÓN DE MESA EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. CALLE Y 6TA. AVENIDA ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0600-42	FECHA:	14 DE MARZO DE 2024



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



FOTO 8: SUMINISTRO DE TOP DE CONCRETO IN SITU




FOTO 9: PINTURA EN INTERIOR DE COCINA




FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE INODORO Y ACCESORIOS




FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE AZUÑEJO EN MIGITORIOS Y LAVAMANOS




FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. CALLE Y 6TA. AVENIDA ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0600-42	FECHA:	14 DE MARZO DE 2024



FOTO 14: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MALLA GALVANIZADA Y REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--