

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. CALLE Y 6TA. AVENIDA ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0600-42	FECHA:	24 DE JULIO DE 2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE CHIMENENA DE METAL UNIDAD



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS



FOTO 4: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN ESTUFA



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO




FOTO 6: INSTALACION DE MESA EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. CALLE Y 6TA. AVENIDA ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0600-42	FECHA:	24 DE JULIO DE 2024




FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



FOTO 8: MURO PERIMETRAL DE BLOCK



FOTO 9: PINTURA EN INTERIOR DE COCINA



FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE INODORO Y ACCESORIOS







FOTO 11: SUSTITUCIÓN DE AZUÑEJO EN MIGITORIOS Y LAVAMANOS



FOTO 12: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---








SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. CALLE Y 6TA. AVENIDA ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0600-42	FECHA:	24 DE JULIO DE 2024





FOTO 13: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

