

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. CALLE Y 6TA. AVENIDA ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0600-42	FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE CHIMENENA DE METAL UNIDAD



FOTO 3: SUSTITUCION DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS



FOTO 4: INSTALACIÓN DE AZULEJO EN ESTUFA




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO





FOTO 6: INSTALACIÓN DE MESA EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. CALLE Y 6TA. AVENIDA ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0600-42	FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



FOTO 8: MURO PERIMETRAL DE BLOCK



FOTO 9: PINTURA EN INTERIOR DE COCINA



FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE INODORO Y ACCESORIOS



FOTO 11: SUSTITUCION DE AZUQUEJO EN MIGITORIOS Y LAVAMANOS








FOTO 12: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público








SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. CALLE Y 6TA. AVENIDA ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0600-42	FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024




FOTO 14: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

