

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta 15 de Septiembre	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. Avenida 6-31 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0602-43	FECHA:	22 de febrero de 2024



Foto1: Sustitución de techo (Aula No. 1)



Foto 2: Sustitución de techo (Aula No.2)



Foto 3: Sustitución de techo (Aula No. 3)




Foto 4: Sustitución de techo (Aula No. 4)



Foto 5: Sustitución de techo (cocina)






Foto 6: Sustitución de techo (Bodega)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de ellas.








 Firma y sello del Presidente de la OPP




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta 15 de Septiembre	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. Avenida 6-31 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0602-43	FECHA:	22 de febrero de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar según el caso.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 E.O.U.M. 15 DE SEPTIEMBRE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION Escuela Oficial Urbana Mixta 15 de Septiembre Uspantán, Quiché Guatemala, C.A.
---	---	---	---