

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta 15 de Septiembre	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. Avenida 6-31 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0602-43	FECHA:	Del 22 de marzo al 5 de abril de 2024



Foto 1: (Desmontado de techo en aulas)




Foto 2: (Desmontado de techo del área a trabajar)



Foto 3: (Desmontado total de techo del área a trabajar)




Foto 4: (Colocación de material área de cocina)




Foto 5: (Colocación de material en aula)



Foto 6: Colocación de material en aulas y pasillos)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.M.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
