



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. CALLE 2-10 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1415-0603-43	FECHA:	21/02/2024



Foto1: Cambio de piso corredor 1



Foto 2: Cambio de piso corredor 2



Foto 3: Cambio de piso aulas



Foto 4: Cambio de piso aulas



Foto 5: Cambio de piso aulas



Foto 6: Cambio de piso aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. E.O.U.M. NO. 2



Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

