



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. CALLE 2-10 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1415-0603-43	FECHA:	24/04/2024



Foto1: Estado actual de las aulas



Foto 2: Estado actual del piso de las aulas



Foto 3: Estado del piso de la aulas




Foto 4: Estado actual del piso de los corredores



Foto 5: Estado actual de los corredores



Foto 6: Aulas actuales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COP



Firma y Sello Director-Centro Educativo Público

