

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIA	AS DETERMINADAS: PREVIO	DURANTE	POSTERIOR X
DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	USPANTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. CALLE 2-10 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1415-0603-43	FECHA:	21/02/2024
Foto1: Piso colocal	do en corredor	Foto 2: Piso color	cado en aulas
Foto 3: Corredor fin	alizado con su piso cerámico	Foto 4: Aula finali	izada con su piso y muebles
	finailizados con su piso cerámico		Cuair LINDA
Observación: Si es necesar	Firm sello del Presidente de la OPF Conspos Estarchier E.O.U.M. NO. 2		DIRECCIÓN DIRECC