

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chipaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0605-43	FECHA:	4/07/2024




Foto 1: cambio de cables y tomacorriente, apagadores de las 14 aulas y cocina.



Foto 2: Pintado de puerta de las aulas 1,2,3,4,5,11,12,13,14



Foto 3: Cambio de puerta de la cocina y las aulas número 6,7,8,9,10,13,14, entrada 2 y baños parte baja




Foto 4: Cambio de chapas en las aulas 5 y 12



Foto 5: Cambio de ventanas en las aulas 6 y 7






Foto 6: Cambio de vidrios en las aulas 3,4,5,8,9,10,11,12,13,14

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE:  

Firma y Sello Director Centro Educativo:  

E.O.R.M.  
ALDF\* CHIPAJ

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chipaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0605-43	FECHA:	4/07/2024



Foto7: Cambio de lamparas por bombias en las aulas 11,12,13,14




Foto 8: cambio de rampa de madera por metal.




Foto 9: Sustitución de accesorios de inodoro



Foto 10: Reparación de banqueta de concreto




Foto 11: Sustitución de flipones y tableros



Foto 12: Pintura en muro de exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

