

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Usulután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quizachal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0608-43	FECHA:	21/02/2024



Foto1: Sustitución de puertas.



Foto 2: Sustitución de techo.



Foto 3: Sustitución de ventana.



Foto 4: Sustitución de inodoros.




Foto 5: Sustitución de Ventana



Foto 6: Sustitución de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

Lawrence
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

