

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quizachal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0608-43	FECHA:	del 20 al 26 de marzo de 2024



Foto1: Desmontado lámina y costaneras




Foto 2: Instalando estructura metalica y lámina



Foto 3: Quitando puertas y marcos de madera




Foto 4:preparandose para pintar la puerta



Foto cambiando chapa




Foto 6: instalando chapas en la puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPEM Aldea Quizachal Uspantán Quiché</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---