

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Quiché				
MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Saj Racan Chituj		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-0609-43	FECHA:	10/06/2024		
 <p>Foto 1: Sustitución de piso de granito en el corredor.</p>		 <p>Foto 2: Sustitución de piso de granito en aula 5, 6 y 7.</p>			
 <p>Foto 3: Situación piso de torta de concreto a piso de granito en aulas 3 y 4.</p>					
<p>Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.</p>					
 <p>Firma y sello del Presidente de la O.R.T.M. ALDEA SAJ RACAN CHITUJ</p>		 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAJ RACAN CHITUJ, USPANTAN, QUICÉ</p>			